

SCHEDA TECNICA

Giubbotto Pentavalente Arco Elettrico APC2 (Ka) IGN05 563



CATEGORIA
MULTI-PROTEZIONE

COMPOSIZIONE
Twill doppio strato 98% cotone 2% fibra antistatica

PESO
495 g/m²

COLORI DISPONIBILI
01 Blu

TAGLIE
S-3XL

IMBALLAGGIO
12



CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611 A1 Classe 1
UNI EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2
UNI EN 1149-5
UNI EN 13034
CEI EN 61482-2 APC 2 - ATPV 23 cal/cm²

CATEGORIA
TERZA



DESCRIZIONE

- Collo a camicia
- Apertura anteriore chiusa con zip e tre pezzi di velcro coperti da patta
- Due tasche applicate al petto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Due tasche inferiori a filetto chiuse con pattina e un pezzo di velcro centrale
- Maniche a giro
- Polsino con elastico
- Cintura al fondo chiusa con velcro coperto
- Due pince nella parte posteriore per un maggior comfort e vestibilità
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Cuciture a contrasto di colore giallo fluo
- Piping a contrasto di colore giallo fluo sulle tasche

Giubbotto Pentavalente Arco Elettrico
APC2 (Ka)
IGN05 563



CAMPI D'IMPIEGO

Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma. I capi sono stati progettati per proteggere l'utilizzatore dal contatto accidentale con piccole fiamme, da valori non elevati di calore convettivo, radiante e spruzzi di ferro fuso. Operazioni di saldatura e procedimenti connessi. Il capo costituisce un indumento per saldatori di CLASSE 1. Indumenti che consentono di dissipare le cariche elettrostatiche accumulate. Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico.

TABELLA TAGLIE

	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	51,5	55,5	59,5	63,5	65,5	69,5
SPALLE	44	48	51,5	55	58	60
LUNGHEZZA TOTALE	68	70	74	77	80	83
LUNGHEZZA MANICHE	60	62	64	66	68	69

TRATTAMENTO

	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI (50)		CENTRIFUGA NON AMMESSA
	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		ASCIUGATURA APPESA PER SGOCCIOLAMENTO
	LAVAGGIO A MACCHINA - TEMPERATURA MASSIMA 60°		STIRATURA A 150° AMMESSA
	COLORO NON AMMESSO		LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO

CONSIGLI PER L'USO

Gli indumenti che fanno parte di un completo devono essere indossati insieme. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta. Le caratteristiche indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata correttamente indossati allacciati e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti.