

<b>PRODUTTORE</b>	SEA SRL
<b>CODICE PRODUTTORE</b>	F010HP2600C
<b>DESCRIZIONE</b>	TONER CARTRIDGE FOR HP LASERJET COLOR CM 1015EN, CM 1015 MF, CM 1017 MF, 1600, 2600N, 2605DN, 2605DTN, 2605; Canon LBP 5000, 5100 + CHIP CYA
<b>CODICE DELL'ORIGINALE</b>	Q6001A, 707C
<b>COPIE</b>	2000
<b>RESA CONFORME</b>	ISO/IEC 19752 per tecnologie monocromatiche e ISO/IEC 19798 per le tecnologie a colori
<b>COLORE</b>	CYA
<b>TECNOLOGIA</b>	LASER
<b>TEMPERATURA STOCCAGGIO</b>	5°-35°
<b>TEMPERATURA FUNZIONAMENTO</b>	10°-32,5°
<b>UMIDITÀ FUNZIONAMENTO</b>	20-80%
<b>EQUIVALENZA CON L'ORIGINALE</b>	100%
<b>CERTIFICAZIONI</b>	ISO 9001 – 14001 – STMC – OHSAS 18001 – RC PRODOTTI – CE - PRODOTTO CONFORME AI CAM
<b>CLASSE MARCATURA CE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• direttiva 2001/95/CEE</li> <li>• direttiva bassa tensione 2006/95 CE</li> <li>• compatibilità elettromagnetica 2004/108 CE</li> <li>• (Prot 120001 del 12/09/2012)</li> </ul>
<b>GARANZIA</b>	24 MESI
<b>VUOTO</b>	VERGINE
<b>TUBO MAGNETICO</b>	LONGLIFE NUOVO SE PRESENTE
<b>SIGILLO</b>	PRESENTE SE PREVISTO
<b>ALTRE INFO RELATIVE ALLA RIGENERAZIONE</b>	<p>Sostituzione di tutti i componenti usurati</p> <p>Sostituzione del drum (tamburo fotosensibile) con uno nuovo di alta qualità, se la cartuccia sia munita di fotoconduttore</p> <p>Sostituzione della lama di pulizia</p> <p>Sostituzione del rullo o tubo magnetico, se presente</p> <p>Sostituzione del chip con uno nuovo emulato, se presente</p> <p>La cartuccia reca identificazione del produttore, anno e mese di produzione;</p> <p>La cartuccia è inserita in involucro plastico ermetico, onde preservarla da luce ed umidità</p> <p>L'imballaggio è costituito da un contenitore atto a prevenirne il danneggiamento durante le fasi di trasporto e stoccaggio in magazzino e personalizzato con etichetta tale da permettere di individuare agevolmente il contenuto e il Fornitore.</p>